




Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO Nº 19747

Reparo em tampão de bueiro na Rua Santos (Vila Pirapora).



Considerando que na Rua Santos, esquina com a Rua São Caetano, na Vila Pirapora, há um tampão de bueiro desnivelado com buracos no seu entorno, o que está ocasionando transtornos no trânsito local,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para reparos no tampão de bueiro acima especificado.

Sala das Sessões, em 16 de agosto de 2016.


VALDECI VILAR MATHEUS