



Câmara Municipal de Jundiaí
Estado de São Paulo

INDICAÇÃO Nº 19786

Repintura de sinalização na esquina entre as ruas Aderbal Costa Moreira e Manoel Saraiva Filho (Vila Vioto).



CONSIDERANDO na esquina entre as ruas Aderbal Costa Moreira e Manoel Saraiva Filho, Vila Vioto, a pintura de sinalização de solo encontra-se bastante desgastada pela ação do tempo,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para repintura de sinalização na esquina entre as ruas Aderbal Costa Moreira e Manuel Saraiva Filho (Vila Vioto).

Sala das Sessões, em 23 de agosto de 2016.

Eng.º MARCELO GASTALDO