




Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO Nº 19.821

Medidas para melhoria das condições da Rua da Servidão (Alto da Malota).



Enquanto aguarda-se a disponibilidade orçamentária para asfaltamento da Rua da Servidão, no Alto da Malota, é necessária a execução constante de medidas paliativas para melhorar a circulação de veículos.


Notadamente no trecho próximo ao Haras Sassá, onde existe uma subida e os veículos derrapam nas pedras, chegando a atolar em épocas de chuvas. Nesse trecho seria importante executar o asfaltamento ou ao menos o calçamento do leito carroçável.

A referida via, apesar de não ser pavimentada, recebe veículos que buscam alternativa ao tráfego do trevo do final da Avenida Jundiaí.

Portanto,

INDICO ao Chefe do Executivo que sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para a realização de medidas para melhoria das condições da via pública em questão.

Sala das Sessões, em 23 de agosto de 2016.


PAULO MALERBA