


Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO N° 2009

Urgentes medidas para contenção de deslizamento de terra em barranco nos fundos da Oficina Senna, localizada na Rua José Censi, número 55 (Vila Santana).




Considerando que essa é uma oportuna demanda dos moradores, aflitos por conta dos constantes deslizamentos de terra no local, conforme imagem anexa;

Considerando que além do forte processo erosivo no referido barranco, os residentes próximos queixam-se das inúmeras infiltrações em suas propriedades,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para tomada de urgentes medidas para contenção de deslizamento de terra em barranco nos fundos da Oficina Senna, localizada na Rua José Censi, número 55 (Vila Santana).

Sala das Sessões, em 06 de setembro de 2016.


JOSÉ CARLOS FERREIRA DIAS
'ZÉ DIAS'



Câmara Municipal de Jundiaí
Estado de São Paulo

ANEXO DA INDICAÇÃO Nº 20009

