



Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO Nº 20551

Substituição de lâmpadas queimadas na Rua Maestro Paulo Mário de Souza, altura do n.º 35 (Jardim Planalto).



Considerando que o trecho da Rua Maestro Paulo Mário de Souza, altura do n.º 35, no Jardim Planalto, encontra-se às escuras, pois as lâmpadas estão queimadas;

Considerando que tal fato imprime insegurança aos moradores e transeuntes, sendo necessário apenas a troca das mesmas,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para a substituição de lâmpadas queimadas na Rua Maestro Paulo Mário de Souza, altura do n.º 35 (Jardim Planalto).

Sala das Sessões, em 18 de outubro de 2016.

RAFAEL TURRINI-PURGATO

'Prof. RAFAEL PURGATO'