



Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO Nº 20700


Reparo em placa de sinalização na Av. Eng. João Fernandes Gimenes Molina (Distrito Industrial).



Considerando que na Av. Eng. João Fernandes Gimenes Molina, Distrito Industrial, sentido Bairro/Rodovia Anhanguera, existe uma placa de sinalização indicando São Paulo e outras cidades, antes do semáforo, que está virada sentido horizontal (plana), o que dificulta a identificação do itinerário a seguir, principalmente quem não conhece a região,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para reparo em placa de sinalização no local descrito.

Sala das Sessões, em 25 de outubro de 2016.


VALDECI VILAR MATHEUS