



Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO Nº 20.877

Reparo em tampão de bueiro na Rua Goiânia, cruzamento com a Rua Salvador (Vila Maria Genoveva).



CONSIDERANDO que na Rua Goiânia, cruzamento com a Rua Salvador, na Vila Maria Genoveva, há um tampão de bueiro desnivelado, abaixo do nível do solo, o que necessita de reparo,

INDICO ao Chefe do Executivo que sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para reparo naquele tampão de bueiro.

Sala das Sessões, em 22 de novembro de 2016.

VALDECI VILAR MATHEUS