



Câmara Municipal de Jundiá

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO Nº 246

Estudo para instalação de redutor de velocidade na Av. Nações Unidas, próximo ao n.º 1.143 (Vila Didi).

ENCAMINHE-SE.


Presidente

14/02/2017

Considerando que moradores da localidade reclamam que veículos imprimem velocidades incompatíveis com a legislação local;

Considerando que além do perigo de acidentes de trânsito, o problema maior é a trepidação causada principalmente por veículos pesados que está causando diversas rachaduras nas residências do entorno;


Considerando que os moradores estão muito preocupados com a situação, pois temem pelo comprometimento da estrutura dos imóveis que estão se degradando dia após dia;


Considerando que alguns moradores apontam como causa provável um desnível existente na via;

Considerando as fotos anexas de visita ao local,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências, junto ao setor competente, para **estudo para instalação de redutor de velocidade ou outra medida cabível para sanar o problema com a máxima URGÊNCIA**, na Av. Nações Unidas, próximo ao n.º 1.143, Vila Didi.

Sala das Sessões, em 14 de fevereiro de 2017.


CÍCERO CAMARGO DA SILVA
'Cícero da Saúde'





Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

ANEXO I DA INDICAÇÃO N° 246

Estudo para instalação de redutor de velocidade na Av. Nações Unidas, próximo ao n.º 1.143 (Vila Didi).





Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

ANEXO II DA INDICAÇÃO Nº 246

Estudo para instalação de redutor de velocidade na Av. Nações Unidas, próximo ao n.º 1.143 (Vila Didi).

