



Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO N° 389

Substituição de tampa de bueiro quebrada na Rua Gino Lenin Ferraz, altura do nº. 761 (Parque Residencial Jundiaí II).

ENCAMINHE-SE.


Presidente

21/02/2017

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para substituição de tampa de bueiro quebrada na Rua Gino Lenin Ferraz, altura do nº. 761 (Parque Residencial Jundiaí II).

Sala das Sessões, em 21 de fevereiro de 2017.


EDICARLOS VIEIRA

'Edicarlos Vetor Oeste'