



Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO N° 1314

Substituição de tampa de bueiro situado na Rua André Costa, na altura do n° 730 (Cecap).

ENCAMINHE-SE.

Presidente

18/04/2017

CONSIDERANDO que a tampa do bueiro situado na Rua André Costa, na altura do n° 730, Cecap, está danificada,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para substituição de tampa de bueiro situado na Rua André Costa, na altura do n° 730 (Cecap).

Sala das Sessões, em 18 de abril de 2017.

Eng.º Marcelo Gastaldo