


Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO Nº 1386

Inspeção geral e reparo emergencial das coberturas (telhados) de todos os Terminais Urbanos de Transporte Público.



Considerando o estado precário de muitas das coberturas dos Terminais Urbanos de Transporte Público;

Considerando o risco de desprendimento e queda sobre passantes de partes da estrutura das coberturas sobre os usuários dos terminais,

Considerando que esta situação foi comprovada nos Terminais Colônia, Vila Arens e Eloy Chaves mas pela gravidade da situação pede que os outros terminais sejam vistoriados também,


Considerando que a situação foi relatada pelas indicações ao Poder Executivo de número 11.933 de 23/03/2015, 15.521 de 26/10/2015 e pelos ofícios OF. RSS 89/2016 protocolado em 22/02/2016 e OF. RSS 30/2017 protocolado em 16/01/2017. (anexos),

Considerando ainda que não foi tomada nenhuma providência frente ao relatado,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para Inspeção geral e reparo emergencial, onde necessário, das coberturas (telhados) de todos os Terminais Urbanos de Transporte Público


Sala das Sessões, em 18 de abril de 2017.

ROGÉRIO RICARDO DA SILVA



Câmara Municipal de Jundiaí
Estado de São Paulo

ANEXOS



Câmara Municipal de Jundiaí
São Paulo
Gabinete Vereador
Rogério Ricardo da Silva

OF. RRS 0089/2016
Jundiaí, 18 de fevereiro de 2016

Ilmo Sr.

Wilson Folgosi de Brito
Secretário Municipal de Transportes

Manutenção geral do telhado do Terminal Urbano Colônia


Atendendo ao pedido de municípios, vimos através deste solicitar a manutenção geral do telhado do Terminal Urbano Colônia.


Considerando a ação do tempo em todo o terminal e o risco de grave acidente envolvendo RISCO DE VIDA caso partes do telhado se desprendam e caiam sobre os usuários dentro do terminal (foto em anexo).

Considerando a indicação ao Poder Executivo de número 11.933 de 24/03/2016 sem qualquer ação até o momento (em anexo).


Agradecemos a atenção dispensada e reforçamos nossas considerações.

Atenciosamente,


Rogério Ricardo da Silva
Vereador – PHS
1º Secretário da Mesa Diretora



Rua Barão de Jundiaí, n.º 153 – Centro – 1º Andar Sala 16 – Jundiaí – SP
Telefones: (11) 4523-4524 / 4576
e-mail: rogerio@camarajundiaisp.gov.br




Câmara Municipal de Jundiaí


Estado de São Paulo



Câmara Municipal de Jundiaí
São Paulo
Gabinete Vereador
Rogério Ricardo da Silva



Rua Barão de Jundiaí, n.º 153 – Centro – 1º Andar Sala 16 – Jundiaí – SP
Telefones: (11) 4523-4524 / 4576
e-mail: rogerio@camarajundiai.sp.gov.br



Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo



Câmara Municipal de Jundiaí

São Paulo

Gabinete Vereador

Rogério Ricardo da Silva

[URGENTE]

OF. RRS 030/2017

Jundiaí, 13 de janeiro de 2017

Ilmo Sr.

Silvestre Eduardo Rocha Ribeiro
Secretário Municipal de Transportes

**Manutenção nas telhas de cobertura e calhas do
Terminal Colônia (bairro Colônia)**

Atendendo ao pedido de munícipes, vimos através deste solicitar a **Manutenção URGENTE nas telhas de cobertura e calhas do Terminal Colônia (bairro Colônia)**.

Considerando o estado de conservação precário que se encontra todo o terminal, com riscos de acidente grave com a queda de telhas e calhas sobre os usuários, principalmente em dias de chuva forte e vendaval.

Considerando que tal tipo de acidente pode resultar em vítima fatal.


Considerando que as telhas estão visivelmente soltas assim como as calhas que estão enferrujadas, acumulando sujeira e vegetação por falta de manutenção e limpeza.

Considerando pedidos de mesmo objeto realizados através do ofício OF. RSS 089/2016, protocolado em 22/02/2016, e da Indicação ao Poder Executivo N. 11.933/2015 de 24/03/2015. (em anexo)


Agradecemos a atenção dispensada e reforçamos nossas considerações.

Atenciosamente,




Rogério Ricardo da Silva
Vereador – PHS

Rua Barão de Jundiaí, n.º 153 – Centro – 1º Andar Sala 16 – Jundiaí – SP
Telefones: (11) 4523-4524 / 4576
e-mail: rogerio@camarajundiaisp.gov.br



Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo



Câmara Municipal de Jundiaí

São Paulo

Gabinete Vereador

Rogério Ricardo da Silva

ANEXOS




Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO Nº 11933

Manutenção geral do telhado do Terminal Urbano da Colônia.




Considerando que o Terminal todo apresenta efeitos da ação do tempo e que o telhado encontra-se bastante danificado com telhas levantadas e quebradas ocasionando goteiras e expondo a estrutura e o interior do terminal às intempéries,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para manutenção geral do telhado do Terminal Urbano da Colônia.

Sala das Sessões, em 24 de março de 2015.


ROGÉRIO RICARDO DA SILVA



Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo




Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO Nº 15521

Manutenção geral do telhado do Terminal Rodoviário Urbano de Vila Arens.



Considerando que o telhado está em péssimas condições, com telhas de aço soltas, oferecendo risco aos usuários do terminal;

Considerando o desgaste acelerado da cobertura e aos elementos da construção aos quais ela oferece proteção,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para manutenção geral do telhado do Terminal Rodoviário Urbano de Vila Arens.

Sala das Sessões, em 27 de outubro de 2015.

ROGÉRIO RICARDO DA SILVA