

Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO N° 1477

Conserto de tampa de bueiro existente na Rua Alceu de Toledo Pontes, próximo ao n° 310 – Parque Cecap.

ENCAMINHE-SE.

Presidente

25/04/2017

Considerando que na Rua Alceu de Toledo Pontes, existe um bueiro com a tampa quebrada, dificultando a passagem de pedestres e tornando o ambiente propício a acidentes; (*fotos anexas*)

Considerando que a calçada no local é bem estreita e que no período noturno há pouca iluminação, o que agrava a situação pois aumenta o risco de queda;


Considerando o fluxo de pedestres que transitam no local,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para **conserto de tampa de bueiro** existente na Rua Alceu de Toledo Pontes, próximo ao n° 310, no Parque Cecap.

Sala das Sessões, em 25 de abril de 2017.

CÍCERO CAMARGO DA SILVA

'Cícero da Saúde'



Câmara Municipal de Jundiaí
Estado de São Paulo

ANEXO DA INDICAÇÃO N.º 1477

