



Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO N° 1543

Substituição de tampa de bueiro na Rua José Firmino Temoteo, defronte ao nº 368, Parque Continental.

ENCAMINHE-SE.

Presidente

02/05/2017

Considerando que a tampa do bueiro está quebrada, havendo risco de acidente para os pedestres, principalmente crianças, idosos e pessoas com mobilidade reduzida,

Considerando que há ainda o risco de entupimento do bueiro, uma vez que, sem proteção, lixo tem sido depositado em seu interior,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para Substituição de tampa de bueiro na Rua José Firmino Temoteo, defronte ao nº 368, Parque Continental.

Sala das Sessões, em 02 de maio de 2017.

ARNALDO FERREIRA DE MORAES

'Arnaldo da Farmácia'