



Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO N° 2286

Averiguação das causas e resolução de problema de vazamento de água na Av. Nações Unidas (Vila Esperança).

ENCAMINHE-SE.

Presidente

13 / 06 / 2017

Considerando que na Av. Nações Unidas, defronte ao nº 1.575, existe uma vertente de água canalizada, aparentemente advinda de uma mina, no entanto existe um vazamento constante de água no local que está invadindo o passeio público, segundo relatos de moradores há aproximadamente dois anos;

Considerando que o vazamento tem um fluxo considerável, e vêm causando transtorno aos pedestres, pois além da corrosão no solo causado pela água constante, criou-se no local uma espécie de limo, que deixa o piso escorregadio, e traz grande risco de acidentes (*fotos anexas*),

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para **averiguação das causas e resolução de problema de vazamento de água** na Av. Nações Unidas, defronte ao nº 1.575, Vila Esperança.

Sala das Sessões, em 13 de junho de 2017.

CÍCERO CAMARGO DA SILVA

'Cícero da Saúde'



Câmara Municipal de Jundiaí
Estado de São Paulo

ANEXO DA INDICAÇÃO 2286





Câmara Municipal de Jundiaí
Estado de São Paulo

ANEXO DA INDICAÇÃO 2286

