



## Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

### INDICAÇÃO N° 2.394

Substituição de lombada existente na Rua Dr. Eloy Chaves, próxima ao número 525, por uma lombo-faixa de segurança.

ENCAMINHE-SE.

Presidente

13/06/2017

Considerando que os veículos que adentram a Rua Dr. Eloy Chaves, vindos da Avenida dos Imigrantes Italianos, o fazem em velocidade não compatível com as características de tráfego dessa via;

Considerando que a lombada ali instalada, já bastante desgastada e sem pintura, não se presta mais a forçar a redução de velocidade dos veículos, expondo-os e aos pedestres a riscos de acidentes e atropelamentos,

**INDICO** ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para substituição da lombada existente na Rua Dr. Eloy Chaves, próxima ao número 525, por uma lombo-faixa de segurança.

Sala das Sessões, em 13 de junho de 2017.

ROGÉRIO RICARDO DA SILVA