




Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO Nº 2447

Estudos para instalação de iluminação pública na rotatória situada entre as Rodovias João Cereser, Humberto Cereser e SPA 067/360.



CONSIDERANDO que na rotatória situada entre as Rodovias João Cereser, Humberto Cereser e SPA 067/360 não há iluminação;

CONSIDERANDO que acidentes sérios e de grave monta podem ocorrer por conta disso,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para estudos para instalação de iluminação pública na rotatória situada entre as Rodovias João Cereser, Humberto Cereser e SPA 067/360.

Sala das Sessões, em 20 de junho de 2017.

Eng.º Marcelo Gastaldo