Câmara Municipal de Jundiai

REQUERIMENTO AO PLENÁRIO N.º 2.258

Informações do Executivo sobre infiltração de água nos imoveis nºs 151 e 167 da Av. Alexandre Fleming - Jardim Pacaembu.

Sala dee Seccèse, on 16/6/87/19

CONSIDERANDO que os moradores dos imóveis nºs 151 e 167 da Av. Alexandre Fleming, no Jardim Pacaembu, têm se queixado ' de infiltração de água em suas residências, decorrente, possivelmente, de poço artesiano próximo,

REQUEIRO à Mesa, na forma regimental, ouvido o soberano Plenário, solicite-se ao Sr. Prefeito Municipal prestar a esta Casa as seguintes informações:

l. Fez-se já verificação técnica para detectar se a anomalia acima referida é provocada pelo poço artesiano lá existente?

2. Que providência será tomada para sanar o '

Sala das Sessões, 09.06.87

JOSE GERALDO MARZINS DA SILVA

VSP/

problema?



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIA AMARA IL

MARA TUNICIPAL
DE UL TA

OF. GP.L. nº 291/87

Proc. nº 12.872/87

21135

J. 131

m170

Jundiai, 02 de julho de 1987.

CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAL Gebinote do Presidente COM VISTA AQ AUTOR

Excelentissimo Senhor Presidente:

Em atenção ao requerimento nº 2.258, de autoria de V.Exa., vimos informar que estamos providenciando as informações, sendo que as remeteremos oportu

Na oportunidade, reiteramos - os protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

(ANDRÉ BENASSI) Prefeito Municipal

Αo

Exmo. Sr.

namente.

Vereador JOSÉ GERALDO MARTINS DA SILVA

DD. Presidente da Câmara Municipal de Jundiaí

Nesta

mabp



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIA

OF. GP.L. nº 329/87

01340

244 B. . 50

Jundiai, 04 de agosto de 1987.

Excelentíssimo Senhor Presidente:

Em atenção ao requerimento nº 2258, de sua

autoria, vimos informar a V.Exa. que, feita vistoria no local, constatou-se que o problema vem sendo causado, pela construção de um poço semi-artesiano, quando da execução do loteamento do Jardim Pacaembu e que, há algum tempo atrás, estava sendo usado pelos moradores da região, através de uma bomba queo DAE deixava em constante funcionamento.

O nível do lençol freático do poço está numa cota quase que superficial e, com a desativação, por parte do DAE, da sua utilização, fez com que o nível do lençol freático subisse, causando proble mas de infiltração de água nos terrenos próximos ao poço.

Entretanto, a Secretaria de Serviços Públi cos ja fez aquisição de bomba para colocar o poço em funcionamento, para utili zação da água para lavagem de feiras, molhar as praças existentes, etc, o queresolverá o problema enfocado.

Na oportunidade, reiteramos os protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

ANDRÉ BENASSI)

Municipal Prefeito

Αo

Exmo. Sr.

Vereador JOSÉ GERALDO MARTINS DA SILVA

DD. Presidente da Camara Municipal de Jundiaí

N e s t a