



Câmara Municipal de Jundiaí
Estado de São Paulo

INDICAÇÃO N° 15521

Manutenção geral do telhado do Terminal Rodoviário Urbano de Vila Arens.

ENCAMINHE-SE.
<i>[Handwritten signature]</i>
Presidente
27 / 10 / 2015

Considerando que o telhado está em péssimas condições, com telhas de aço soltas, oferecendo risco aos usuários do terminal;

Considerando o desgaste acelerado da cobertura e aos elementos da construção aos quais ela oferece proteção,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para manutenção geral do telhado do Terminal Rodoviário Urbano de Vila Arens.

Sala das Sessões, em 27 de outubro de 2015.


ROGÉRIO RICARDO DA SILVA