




Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO N° 15641


Regularização da sinalização semafórica de advertência na Avenida Dr. Odil de Campos Saes, em frente ao Mercadão da Vila Arens.



A Avenida Dr. Odil Campos Saes, Vila Arens, na altura do mercadão da Vila Arens, possui intenso tráfego de pedestres e veículos. No final de 2014, as luzes de advertência para a travessia segura de pedestres no local estavam apagadas e, após pedido para conserto da sinalização mencionada, voltaram a funcionar e a manter o nível de segurança para os pedestres.

No entanto, agora voltaram a ficar apagadas, submetendo novamente as pessoas ao risco. Por isso,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para regularização da sinalização semafórica de advertência no local supracitado.

Sala das Sessões, em 3 de novembro de 2015.

PAULO MALERBA