


Câmara Municipal de Jundiá

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO Nº 16.057

Urgente sinalização de solo na Rua Prof. Bruno Rezende de Camargo, altura do nº 178 (Vila Jundiainópolis).



CONSIDERANDO que a sinalização da Rua Prof. Bruno Rezende de Camargo, altura do nº 178, na Vila Jundiainópolis, é uma demanda justa e premente dos moradores, pois a sinalização existente está apagada e deteriorada, conforme imagens em anexo;


CONSIDERANDO que a devida sinalização do solo é fundamental para garantir a segurança dos transeuntes e dos motoristas que passam pela referida via,

INDICO ao Chefe do Executivo que sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para urgente sinalização de solo no mencionado endereço.

Sala das Sessões, em 1º de dezembro de 2015.

JOSÉ CARLOS FERREIRA DIAS

“ZÉ DIAS”



Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

ANEXO DA INDICAÇÃO N.º 16.057

