



Câmara Municipal de Jundiaí
Estado de São Paulo

INDICAÇÃO Nº 16073

Fixação de tampa de bueiro na altura do nº 133 da Rua Boaventura Pereira Neto (Ponte São João).



Considerando que na altura do nº 133 da Rua Boaventura Pereira Neto, na Ponte São João, existe um bueiro com a tampa solta que pode provocar sérios acidentes com pedestres;

Considerando que na rua em questão passam muitas mães e pais com crianças pequenas, devido à presença de uma creche,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para fixação de tampa de bueiro no endereço acima mencionado.

Sala das Sessões, em 1º de dezembro de 2015.

RAFAEL TURRINI PURGATO
'Prof. RAFAEL PURGATO'