




Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO Nº 16104

Reparo em tampão de bueiro desnivelado na Rua Ordival Seckler Machado, altura dos números 96 e 127 (Vila Marlene).



Considerando a existência de bueiro desnivelado na Rua Ordival Seckler Machado, altura dos nºs 96 e 127, na Vila Marlene, que está trazendo transtornos a motoristas e pedestres,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para o reparo necessário.

Sala das Sessões, em 1º de dezembro de 2015.


VALDECI VILAR MATHEUS