




Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO N° 16109

Reparo em tampão de bueiro na Rua Olívio Boa, altura do nº 725 (Parque da Represa).



Considerando que o tampão do bueiro localizado na Rua Olívio Boa, altura do nº 725, no Parque da Represa, está afundado, o que está causando transtorno no trânsito,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para reparo em tampão de bueiro no local supracitado.

Sala das Sessões, em 1º de dezembro de 2015.

VALDECI VILAR MATHEUS