



Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO N° 16996

Avaliação para melhorias nas condições de segurança no trânsito da Av. Osmundo do Santos Pellegrini, altura do entroncamento com a Rua Hildebrando Fabrício (Horto Santo Antônio)



Moradores da região do Horto Santo Antônio temem pela falta de segurança no acesso ao bairro para quem segue pela Avenida Osmundo do Santos Pellegrini sentido centro-bairro e atravessa a avenida numa abertura existente no canteiro central para seguir pela Rua Hildebrando Fabrício.

Algumas das **sugestões** para melhoria da segurança do trânsito no local indicado seria instação de semáforo, criação de faixa de desaceleração, estudo para que o acesso seja utilizado apenas para entrada e saída do bairro, proibição de "retorno" (para quem segue em um dos sentidos da avenida não use o acesso para mudar para a pista oposta).

Com o aumento crescente do tráfego na Avenida Osmundo dos Santos Pellegrini e a exemplo de soluções adotadas em cruzamentos da mesma via próximo à entrada dos Condomínios Reserva do Japi, Condomínio dos Metalúrgicos e Residencial Alpha (altura do número 3.388).

Assim sendo,

INDICO ao Chefe do Executivo dertermine à SETRANSP avaliação para melhorias nas condições de segurança no trânsito da Av. Osmundo do Santos Pellegrini, altura do entroncamento com a Rua Hildebrando Fabrício (Horto Florestal).

Sala das Sessões, em 23 de fevereiro de 2016.


MARILENA PERDIZ NEGRO