



Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO N° 17052

Sinalização e pintura de solo no entroncamento da Avenida Comendador Antônio Borin com a Rua José Piovesan Filho, Parque Carolina (Caxambu).



Considerando a situação atual da sinalização de trânsito no local supracitado;

Considerando que a falta de sinalização adequada favorece a ocorrência de acidentes, colocando em risco a vida de motoristas e pedestres,

INDICO ao Chefe do Executivo que sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para sinalização e pintura de solo no entroncamento da Avenida Comendador Antônio Borin com a Rua José Piovesan Filho, Parque Carolina (Caxambu).

Sala das Sessões, em 1º de março de 2016.


MÁRCIO PETENCOSTES DE SOUSA
'MÁRCIO CABELEIREIRO'