



Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO Nº 17068

Urgente reparo na pavimentação no entorno da tampa de ponto de visita existente na Rua Barão de Jundiaí, esquina com a Rua Anthero dos Santos, próximo à Praça Rui Barbosa (Centro).




Verificamos que as condições apontadas na nossa indicação n.º 14.812/2015, referente ao estado da pavimentação do passeio público no entorno de uma tampa de ponto de visita existente defronte a uma lanchonete no cruzamento da Rua Barão de Jundiaí com a Rua Anthero dos Santos, próximo à Praça Rui Barbosa, no Centro, permanecem do mesmo jeito, senão piores.

Considerando que o local faz parte do trajeto de centenas de munícipes diariamente, inclusive idosos, gestantes e pessoas com necessidades especiais, estando esses expostos ao risco de quedas,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para urgente reparo na pavimentação no entorno da tampa de ponto de visita existente na Rua Barão de Jundiaí, esquina com a Rua Anthero dos Santos (Centro).

Sala das Sessões, em 1º de março de 2016.


MARILENA PERDIZ NEGRO