



Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO Nº 17106

Repinte de sinalização de solo na Rua Carlos Hummel Guimarães, ao lado do n.º 26 (Jardim Tamoio).



CONSIDERANDO que os munícipes reclamam que a sinalização de solo existente na Rua Carlos Hummel Guimarães, ao lado de seu n.º 26, no Jardim Tamoio, está desgastada pelo tempo, quase sem visibilidade, necessitando ser repintada;

CONSIDERANDO que a sinalização é importante para a segurança de todos, organizar o trânsito e facilitar a circulação dos motoristas pelo local, os quais conseguirão trafegar melhor pela rua, evitando assim possíveis acidentes,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para repinte de sinalização de solo no local supracitado.

Sala das Sessões, em 1 de março de 2016.


DIRLEI GONÇALVES

'Pastor Dirlei'