




Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO Nº 17991

Manutenção de parquinho metálico, existente em próprio municipal localizado na Rua José Joaquim dos Santos, defronte do nº 62, que se encontra quebrado, enferrujado e com equipamentos mal fixados (Ivoturucaia).



Considerando o risco de acidente que o referido parquinho oferece ao público infantil que ali frequenta,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para manutenção de parquinho metálico, existente em próprio municipal localizado na Rua José Joaquim dos Santos, defronte do nº 62, que se encontra quebrado, enferrujado e com equipamentos mal fixados (Ivoturucaia).

Sala das Sessões, em 19 de abril de 2016.

ROGÉRIO RICARDO DA SILVA