




## Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

### INDICAÇÃO Nº 18009

Estudos para coibir excesso de velocidade na Rua Tiradentes com a reimplantação dos redutores de velocidade (Vila Galvão).




Moradores da Rua Tiradentes se queixam que, apesar das melhorias recém-implantadas (duplicação e alargamento da via), foram removidas duas lombadas (altura nos números 1.215 e 1.490) que eram essenciais para regular a velocidade do trânsito, cujo limite é de 40km/h.

Tem sido comum situações de risco onde os moradores vão retirar seus veículos das garagens ficam expostos a acidentes, visto que frequentemente veículos trafegam em alta velocidade e freiam bruscamente para evitar colisões na situação acima exposta.

Objetivando assegurar a segurança tanto de motoristas como de pedestres, visto que no trecho existem várias residências e estabelecimentos comerciais,

**INDICO** ao senhor Chefe do Executivo que determine à SETRANSP a realização de estudos para coibir o excesso de velocidade na Rua Tiradentes com a reimplantação dos redutores de velocidade (Vila Galvão).

Sala das Sessões, em 19 de abril de 2016.

  
MARILENA PERDIZ NEGRO