




# Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

## INDICAÇÃO Nº 18121

Reparo em tampão de bueiro desnivelado na Rua Sargento Maurício Vicente da Silva, na altura do nº 365 (Jardim Marambaia).



Considerando a existência de buraco na Rua Sargento Maurício Vicente da Silva, na altura do nº 365, no Jardim Marambaia, que está causando transtorno no trânsito local,

**INDICO** ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para reparo em tampão de bueiro desnivelado no local supracitado.

Sala das Sessões, em 26 de abril de 2016.

  
VALDECI VILAR MATHEUS