


Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO N° 18465

Estudos para melhorias na sinalização de solo da Rua Ruy Camargo Duarte, Rua Moacir Lopes, Avenida Giustiniano Borin e Rua Norberto Crispim, com destaque em seus cruzamentos (Jardim Caçula).



Considerando que esta é uma importante e urgente demanda dos moradores, segundo os quais, assustados com o número de acidentes nos referidos cruzamentos, conforme imagens anexas;


Considerando que um ponto crítico, onde a situação seria mais grave, é na confluência da Rua Norberto Crispim com a Rua Moacir Lopes e a Avenida Giustiniano Borin, conforme a primeiro mapa anexo;

Considerando que outro ponto crítico é o cruzamento da Rua Ruy Camargo com a Rua Moacir Lopes, conforme a segundo mapa anexo,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para estudos para melhorias na sinalização de solo da Rua Ruy Camargo Duarte, Rua Moacir Lopes, Avenida Giustiniano Borin e Rua Norberto Crispim, com destaque em seus cruzamentos (Jardim Caçula).

Sala das Sessões, em 17 de maio de 2016.


JOSÉ CARLOS FERREIRA DIAS
'ZÉ DIAS'




Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

ANEXO DA INDICAÇÃO Nº 18465 – fl. 1





Câmara Municipal de Jundiaí
Estado de São Paulo

ANEXO DA INDICAÇÃO Nº 18465 – fl. 2

