



Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO Nº 18.601

Reposicionamento aéreo de placa indicativa do acionamento de semáforo através da faixa azul no cruzamento da Rua Senador Bento Pereira Bueno com a Avenida Fernando Arens (Vila Progresso).




A placa de indicação do acionamento pela faixa azul da liberação do semáforo existente no cruzamento da Rua Senador Bento Pereira Bueno com a Avenida Fernando Arens, na Vila Progresso, está fixada num poste à direita dos condutores, na esquina após o cruzamento, o que dificulta a visualização e prejudica a orientação do trânsito, gerando “buzinaços” e reclamações dos moradores das imediações e dos próprios condutores dos veículos.

CONSIDERANDO que na maioria dos semáforos acionados por faixa azul a placa indicativa de seu acionamento encontra-se instalada no mesmo pedestal do semáforo, e ao lado deste, inclusive;

CONSIDERANDO que tal demanda já foi encaminhada ao Executivo através da Indicação nº 16.889, de 16 de fevereiro de 2016, e, no entanto, nenhuma ação foi tomada,

INDICO ao Sr. Chefe do Executivo que determine à Setransp o posicionamento aéreo da placa indicativa do acionamento de semáforo através da faixa azul no cruzamento em questão.

Sala das Sessões, em 24 de maio de 2016.


MARILENA PERDIZ NEGRO