



INDICAÇÃO Nº 6.075

Implantação de redutor de velocidade na Rua Lima, altura do nº 251 (Vila Joana).

ENCAMINHE-SE.

Presidente

27/02/2018

Considerando que os veículos transitam em alta velocidade na Rua Lima, em Vila Joana;

Considerando que, por ser uma via de um bairro residencial, as altas velocidades dos veículos prejudicam a segurança dos moradores,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para implantação de redutor de velocidade na Rua Lima, altura do nº 251, Vila Joana.

Sala das Sessões, em 27 de fevereiro de 2018.

CRISTIANO LOPES