

**INDICAÇÃO N° 6.801**

Instalação de corrimão em viela localizada na Rua Robert Ting (Vila Marlene).

ENCAMINHE-SE.

Presidente


10 / 04 / 2018

Considerando que a viela abaixo mencionada possui degraus irregulares, o que dificulta a locomoção das pessoas, principalmente idosos, crianças e pessoas com mobilidade reduzida;

Considerando que os degraus desnivelados ficam ainda mais perigosos em dias chuvosos, havendo maior risco de quedas,

**INDICO** ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para instalação de corrimão em viela localizada na Rua Robert Ting, na Vila Marlene.

Sala das Sessões, em 10 de abril de 2018.

  
ARNALDO FERREIRA DE MORAES  
'Arnaldo da Farmácia'