



**INDICAÇÃO N° 7040**

Desassoreamento do leito e a limpeza em toda a extensão do Córrego da Colônia (Bairro Colônia).

ENCAMINHE-SE.

Presidente

17 / 04 / 2018

CONSIDERANDO que o leito do Córrego da Colônia está com grande acúmulo de mato em forma de touceiras, o que obstrui em demasia o fluxo normal das águas,

**INDICO** ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, objetivando o desassoreamento do leito e a limpeza em toda a extensão do Córrego da Colônia (Bairro Colônia).

Sala das Sessões, em 17 de abril de 2018.

**RAFAEL ANTONUCCI**