



INDICAÇÃO N° 7.272

Correção da sinalização horizontal nas proximidades do Viaduto São João Baptista (Ponte São João).

ENCAMINHE-SE.

Presidente

03/05/2018

Considerando que a sinalização de solo nas proximidades do Viaduto São João Baptista (no ponto indicado em anexo) é de via de mão dupla, o que não corresponde à realidade;

Considerando a confusão que isto causa no trânsito local,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para correção da sinalização horizontal nas proximidades do Viaduto São João Baptista, bairro Ponte São João.

Sala das Sessões, em 03 de maio de 2018.

ROGÉRIO RICARDO DA SILVA



ANEXO DA INDICAÇÃO Nº 7.272

