



INDICAÇÃO N° 7306

Reparo do asfalto ao redor de tampão de bueiro na Rua Honorato Spiandorin, em frente ao número 490 (Bairro Colônia).

ENCAMINHE-SE.



Presidente

08 / 05 / 2018

Considerando que o entorno do tampão de bueiro localizado em frente ao número 490 da Rua Honorato Spiandorin, no Bairro Colônia, está esburacado, o que pode causar acidentes sérios e de grave monta,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, objetivando reparo do asfalto ao redor de tampão de bueiro no endereço acima mencionado.

Sala das Sessões, em 08 de maio de 2018.



VALDECI VILAR MATHEUS

'Delano'