



INDICAÇÃO N° 7410

Manutenção nas paredes internas da UBS Colônia, para eliminação de infiltração.

ENCAMINHE-SE.

Presidente

15/05/2018

CONSIDERANDO que as paredes internas da UBS Colônia estão com muitas infiltrações, o que prejudica demasiadamente os usuários do local,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para manutenção nas paredes internas da UBS Colônia, para eliminação de infiltração.

Sala das Sessões, em 15 de maio de 2018.

RAFAEL ANTONUCCI