



INDICAÇÃO Nº 7594

Reparos ao redor da tampa do bueiro da Av. dos Expedicionários, altura do nº 885 (Vila São Paulo).

ENCAMINHE-SE.

Presidente

22/05/2018

Considerando que a tampa do bueiro existente na Av. dos Expedicionários, na altura do nº 885, em Vila São Paulo, está com rachaduras no seu entorno, que está prejudicando o trânsito,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para reparos ao redor da referida tampa de bueiro do local acima mencionado.

Sala das Sessões, em 22 de maio de 2018.

VALDECI VILAR MATHEUS

'Delano'