



INDICAÇÃO N° 7626

Solução para infiltração no corredor interno principal da EMEB Maria Aparecida de Souza Almeida Ramos (Jd. Califórnia), bem como reinstalação da sua placa de identificação.

ENCAMINHE-SE.

Presidente

22/05/2018

A EMEB Maria Aparecida de Souza Almeida Ramos (Jd. Califórnia) enfrenta problemas em sua cobertura, o que provoca alagamento do corredor interno principal em dias de chuva, invadindo as salas de aula e impedindo a atividade letiva.

Outro problema lá constatado é em relação à sua placa de identificação, que está precariamente instalada, presa por arames, sob o risco de queda, necessitando sua imediata e correta fixação.

Por essas razões,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para solução para infiltração no corredor interno principal da EMEB Maria Aparecida de Souza Almeida Ramos (Jd. Califórnia), bem como reinstalação da sua placa de identificação.

Sala das Sessões, em 22 de maio de 2018.

MÁRCIO PETENCOSTES DE SOUSA

'Márcio Cabeleireiro'