



**INDICAÇÃO N° 8020**

Construção de mureta entre a calçada e a borda esquerda do Córrego da Colônia para prevenção de extravasamento das águas no trecho entre as pontes da Rua São Pedro e da Rua Professor Joaquim Ladeira (Vila Joana).

ENCAMINHE-SE.

Presidente

19/06/2018

Considerando que em dias de chuva forte há o extravasamento das águas do Córrego da Colônia em direção ao bairro, causando diversos transtornos aos moradores e aos transeuntes,

**INDICO** ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para construção de mureta entre a calçada e a borda esquerda do Córrego da Colônia para prevenção de extravasamento das águas do córrego no trecho entre as pontes da Rua São Pedro e da Rua Professor Joaquim Ladeira, em Vila Joana, na região do Bairro Ponte São João.

Sala das Sessões, em 19 de junho de 2018.

**ROGÉRIO RICARDO DA SILVA**