

INDICAÇÃO Nº 8162

Revitalização e manutenção de estruturas decorativas do viaduto Professor Joaquim Candelário de Freitas, próximo ao cruzamento da Avenida Henrique Andrés e Rua Bandeirantes (Centro)

ENCAMINHE-SE.

3 Lt.

26/06/2018

Considerando que as estruturas foram instaladas há cerca de três anos e vêm sofrendo a ação do tempo,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para revitalização e manutenção de estruturas decorativas do viaduto Professor Joaquim Candelário de Freitas, próximo ao cruzamento da Avenida Henrique Andrés e Rua Bandeirantes (Centro)

Sala das Sessões, em 26 de junho de 2018.

ROGÉRIO RICARDO DA SILVA