



INDICAÇÃO Nº 8200

Recapeamento da Av. Dr. Paulo Moutran, no trecho entre os nºs 442 e 748 (Jd. Paulista II).

ENCAMINHE-SE.

Presidente

03/07/2018

A Av. Dr. Paulo Moutran, no trecho entre os nºs 442/748 (Jd. Paulista II) está com seu pavimento bastante prejudicado, em razão de reiterados tapamentos de buracos, tornando-o desnivelado e incompatível com a homogeneidade asfáltica, implicando em desconforto no tráfego, aumento do risco de acidentes e de danos nos veículos.

Importa ressaltar que a artéria é o principal acesso do bairro, inclusive integrando itinerário de linha de ônibus.

Por essas razões,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para Recapeamento da Av. Dr. Paulo Moutran, no trecho entre os nºs 442 e 748 (Jd. Paulista II).

Sala das Sessões, em 03 de julho de 2018.

MÁRCIO RETENCOSTES DE SOUSA
'Márcio Cabeleireiro'