



INDICAÇÃO Nº 8794

Estudos para melhorar a drenagem de água na Rua Dr. Walter Gossner, defronte do número 903 (Ivoturucaia).

ENCAMINHE-SE.

Presidente

21 / 08 / 2018

Considerando os problemas relatados devido o acúmulo de água, provavelmente devido o asfalto estar afundado na Rua Dr. Walter Gossner, defronte do número 903, em Ivoturucaia.

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para estudos para melhorar a drenagem de água na rua supracitada.

Sala das Sessões, em 21 de agosto de 2018.

ROMILDO ANTONIO DA SILVA

'Romildo Antonio'