



INDICAÇÃO Nº 8789

Reparos ao redor de tampão de bueiro na Avenida Pedro Cereser, altura do número 225 (Bairro Caxambu).

ENCAMINHE-SE.

Presidente

21 / 08 / 2018

Considerando que o entorno do tampão de bueiro localizado na Avenida Pedro Cereser, no Bairro Caxambu, está com diversos buracos, prejudicando o trânsito na via,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para a execução de reparos ao redor do tampão de citado.

Sala das Sessões, em 21 de agosto de 2018.

VALDECI VILAR MATHEUS

'Delano'