



INDICAÇÃO N° 8839

Substituição de poste localizado em frente ao nº 851 da Rua Senador Fonseca (Centro).

ENCAMINHE-SE.


Presidente

28/08/2018

Considerando que o referido poste está com ferragem exposta na sua base, podendo acarretar acidentes com descarga elétrica,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para substituição de poste localizado em frente ao nº 851 da Rua Senador Fonseca - Centro

Sala das Sessões, em 28 de agosto de 2018.


ADRIANO SANTANA DOS SANTOS

'Dika Xique Xique'