



INDICAÇÃO N° 9405

Repinte da sinalização de solo da Avenida Dr. Odil Campos de Sáes (Jardim São Bento).

ENCAMINHE-SE.



Presidente


02 / 10 / 2018

Considerando que a sinalização de solo separando as faixas de rolamento na Avenida Dr. Odil Campos de Sáes, no Jardim São Bento, está apagada;

Considerando que essa situação coloca em risco a segurança dos motoristas, usuários de transportes coletivos e pedestres,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para o repinte da sinalização de solo no local supracitado.

Sala das Sessões, em 02 de outubro de 2018.



DOUGLAS MÉDEIROS