



INDICAÇÃO N° 9621

Tapamento de buraco localizado na Rua Moreira César, na altura do nº 553 (Vila Arens II).

ENCAMINHE-SE.

Presidente

16 / 10 / 2018

Considerando que no endereço abaixo referido existe um buraco que está gerando transtornos, além de colocar em risco a segurança dos motoristas, passageiros do transporte coletivo e pedestres,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para tapamento de buraco localizado na Rua Moreira César, na altura do nº 553 (Vila Arens II).

Sala das Sessões, em 16 de outubro de 2018.

DOUGLAS MEDEIROS