



INDICAÇÃO N° 9706

Reparo de asfalto na Rua Apiaí, em frente ao n.º 36 (Vila Esperança).

ENCAMINHE-SE.

Presidente

23 / 10 / 2018

Considerando que na Rua Apiaí, em frente ao número 36, na Vila Esperança, ocorreu o afundamento do asfalto, próximo ao tampão;

Considerando que essa situação coloca em risco a segurança dos motoristas, passageiros do transporte coletivo e transeuntes,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para o reparo de asfalto no local supracitado.

Sala das Sessões, em 23 de outubro de 2018.

DOUGLAS MEDEIROS