



**INDICAÇÃO N° 9915**

Reparo em tampão de bueiro desnivelado na Rua Ordival Seckler Machado, altura dos números 166 (Vila Marlene) - CEP 13214-618.

**ENCAMINHE-SE.**

Presidente

06 / 11 / 2018

Considerando a existência de bueiro desnivelado na Rua Ordival Seckler Machado, altura do número 166, na Vila Marlene, que está trazendo transtornos a motoristas e pedestres,

**INDICO** ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para o reparo necessário.

Sala das Sessões, em 06 de novembro de 2018.

**VALDECI VILAR MATHEUS**

**'Delano'**